
Fr=31.2
Fr=12.7
Fr=4.4
Fr=1.8
Fr=0.6
$\zeta = u^2_{3\mathrm{MLE}}/u^2_{3\mathrm{MIN}}$
t/τ
1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10